



COMPARADOR DIGITAL ABS



- Funciones de botones: on/off, cero, mm/inch, preset, tolerancia, cambio de dirección, max/min/TIR
- Mantiene datos y tolerancia después de resetear
- Batería CR2032
- Salida de datos
- Accesorios opcionales: cable de salida de datos, tapas, puntas de contacto.



warning when
over tolerance



Código	Rango	Precisión	Histéresis	Detalle
2117-100	100mm/4"	30µm	10µm	tapa con oreja

spindle lift knob is included



max./min./TIR

